

# 花都区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表（2019年3月）

填报单位（公章）

单位：吨

单位		污水处理厂污泥产生情况						污泥处理处置后情况			备注
序号	污水处理厂名称	污泥产生量 (吨)	污泥外运量 (吨)	污泥处置单位名称	处置地点	污泥处置方式	污泥处置量 (吨)	成品去向	成品用途	成品量 (吨)	
1	新华污水处理厂 (一、二期)	2921.87	2921.87	广宁县奥茵环境工程 科技有限公司	肇庆市广宁县石洞镇 大塘洞石洞工业园	堆肥	2921.87	农林业等公司采 购	林业肥、有机质改良 土、花卉用肥	2921.87	我周于6月15日已确定广东 安纳检测技术有限公司作为 我区污水处理厂及一体化设 施污泥外运处置全过程的第 三方监管单位，同步落实运 输封条、纸质五联单等相关 制度，确保所有污泥外运处 置进行全流程监管。
		749.28	749.28	广州市珠江水泥有限公 司（含水率40%污 泥）	花都区神山珠水二路	烧制建材	749.28	广东盈信建材有 限公司	制水泥	749.28	
		41.96	41.96	广州越堡水泥有限公 司（含水率40%污 泥）	花都区溪秀路5号	烧制建材	41.96	广东盈信建材有 限公司	制水泥	41.96	
		19.48	19.48	广州越堡水泥有限公 司（含水率40%污 泥）	花都区溪秀路5号	烧制建材	19.48	广东盈信建材有 限公司	制水泥	19.48	
		739.22	739.22	广州市珠江水泥有限公 司（含水率40%污 泥）	花都区神山珠水二路	烧制建材	739.22	广东盈信建材有 限公司	制水泥	739.22	
3	狮岭污水处理厂 (一期)	19.94	19.94	广州越堡水泥有限公 司（含水率40%污 泥）	花都区溪秀路5号	烧制建材	19.94	广东盈信建材有 限公司	制水泥	19.94	
4	狮岭污水处理厂 (二期)	269.70	269.7	广州市珠江水泥有限公 司（含水率40%污 泥）	花都区神山珠水二路	烧制建材	269.7	广东盈信建材有 限公司	制水泥	269.7	
4		0	0	广州越堡水泥有限公 司（含水率40%污 泥）	花都区溪秀路5号	烧制建材	0	广东盈信建材有 限公司	制水泥	0	
5	花东污水处理厂	0	0	—	—	—	0	—	—	0	
6	炭步污水处理厂	0	0	—	—	—	0	—	—	0	
7	赤坭污水处理厂	293.66	293.66	广宁县奥茵环境工程 科技有限公司	肇庆市广宁县石洞镇 大塘洞石洞工业园	堆肥	293.66	农林业等公司采 购	林业肥、有机质改良 土、花卉用肥	293.66	
8	梯面污水处理厂	0	0	—	—	—	0	—	—	0	